

Real Bosco di Capodimonte



VERDE STORICO E ARCHEOLOGICO



eu
phor
bia



REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

Il Real Bosco di Capodimonte sorge sulla collina omonima a nord della città di Napoli.

Il sito che si estende su di una superficie di 134 ettari, si compone di due elementi principali: il Palazzo Reale ed il Bosco.

La collina di Capodimonte era un territorio rinomato per la salubrità dell'aria e per essere un luogo particolarmente propizio alla caccia, motivo per il quale fu scelta nel 1738 da Carlo di Borbone per la realizzazione di un bosco di caccia e per la costruzione di una *Real Villa di Capo di Monte*, adatta ad accogliere la collezione d'arte e la biblioteca Farnese ereditate dalla madre.

Oggi il Real Bosco di Capodimonte rappresenta il più grande parco della città di Napoli, vincitore della XII edizione de *Il Parco più Bello d'Italia*. In tale contesto Euphorbia è presente dal 2010, con lavori di valorizzazione, restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e degli impianti.

GIARDINO TORRE

(Giardino della Fruttiera, Giardino della Purpignera, Giardino dei Fiori)
Di particolare vanto per l'azienda è stato il lavoro di restauro e manutenzione all'interno del Giardino e del Casamento Torre, un tempo dedicato alla produzione di frutta pregiata per la "mensa del Re".

Il nucleo, preesistente alla realizzazione della Real Delizia, è costituito da un edificio turrato e varie zone a giardino con diverse destinazioni d'uso, unica testimonianza delle aree produttive e dei giardini esistenti nel '700 nel complesso borbonico.

Giardino della Fruttiera

Il giardino è stato interessato maggiormente dal recupero delle superfici a verde, ridisegnate secondo la geometria ottocentesca e dal ripristino delle zone a prato. Sono stati effettuati anche lavori di diserbo e recupero delle murature, per restituire a questa zona del Giardino Torre l'antico ruolo di vivaio. A completamento dell'opera sono stati eseguiti anche lavori di pulizia e recupero delle fontane monumentali presenti e interventi conservativi di scale e cancelli.

Giardino della Purpignera

In questo giardino, attraverso trattamenti di diserbo, potature e interventi fitosanitari sono state recuperate e restaurate le vecchie stufe e gli speroni in muratura.

Giardino dei Fiori

All'interno del Giardino dei Fiori, Euphorbia ha recuperato l'antica serra ripristinandone così la fruizione.



SPIANATO

Nel 1818 a seguito del completamento della cinta muraria del bosco, venne aggregato anche lo Spianato, che andava a costituire il punto di congiunzione tra il bosco e la reggia, trasformando il sito in un vero e proprio *unicum* storico. Quest'area è stata interessata da un'attività di monitoraggio e riduzione del rischio di diffusione del punteruolo rosso, in ottemperanza a quanto richiesto dalla profilassi del servizio fitosanitario della Regione Campania, anche in relazione all'attenzione posta alla salubrità e alla salvaguardia della pubblica incolumità. I lavori sono stati svolti seguendo un attento programma di interventi: dal censimento iniziale delle palme, fino ai trattamenti preventivi e di dendrochirurgia.

Tra le palme vegetanti presenti sullo spianato troviamo ad esempio: la *Phoenix dactylifera* e gruppi di *Chamerops humilis*.

VEDUTA

L'area posta a mezzogiorno del Palazzo Reale di Capodimonte, conosciuta come Veduta di Napoli e voluta agli inizi dell'800, si affaccia sull'intero golfo: dal colle di San Martino fino a punta Campanella e Capri. Per la riqualificazione, il ripristino e la messa in sicurezza di questa storica veduta, Euphorbia è intervenuta attraverso azioni di manutenzione delle piante sane e di potature, rimozioni e sostituzioni di quelle ormai malate, ripristinando l'antica bordura in corrispondenza dell'affaccio con varie specie di arbusti, ad esempio il *Viburnum lantana*. L'operato di Euphorbia si è esteso anche alla Fontana del Belvedere, collocata al centro della Veduta di Napoli, attraverso lavori di pulizia straordinaria.





Gli interventi:

Anno: 2016

Oggetto: Area in prossimità del museo tra porta grande e porta piccola. Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio arboreo. Messa in sicurezza e valorizzazione della veduta di Napoli e monitoraggio e cure colturali delle palme dello spianato.

Committente: Museo di Capodimonte.

Anno: 2016

Oggetto: Messa in sicurezza della scarpata confinante con il tratto di strada pubblica di via Capodimonte.

Committente: Segretariato Regionale MIBACT per la Campania.

Anno: 2015

Oggetto: Messa in sicurezza del tratto di muratura confinante con il tratto di strada pubblica di via Ponti Rossi.

Committente: Segretariato Regionale MIBACT per la Campania.

Anno: 2015

Oggetto: Realizzazione di intonaci, massetti e pavimenti.

Committente: Capodimonte SCARL.

Anno: 2015

Oggetto: Messa in sicurezza del tratto di muratura e retrostante terrapieno confinante con il tratto di strada pubblica di via Capodimonte.

Committente: Segretariato Regionale MIBACT per la Campania.

Anno: 2014

Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria della macchia del sottobosco e delle praterie. Pulizia dei viali e sagomatura alberature. Manutenzione impianto di irrigazione.

Committente: Soprintendenza per i Beni Architettonici Paesaggistici Artistici ed Etnoantropologici di Napoli e Provincia.

Anno: 2014

Oggetto: Interventi urgenti per la messa in sicurezza della muratura in tufo prospiciente via Ponti Rossi e sul patrimonio arboreo a ridosso del muro di cinta.

Committente: Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della Città di Napoli e della Reggia di Caserta.

Anno: 2014

Oggetto: Lavori urgenti di potatura, equilibratura, abbattimento piante pericolanti e opere di sostegno.

Committente: Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per Napoli e Provincia.



Anno: 2013

Oggetto: Lavori di manutenzione delle praterie e del patrimonio arboreo.

Committente: Soprintendenza per i Beni Architettonici Paesaggistici Artistici ed Etnoantropologici di Napoli.

Anno: 2013

Oggetto: Lavori di manutenzione ed eliminazione di piante e rami pericolanti lungo i viali e posa in opera di staccionate in legno nelle aree vallive.

Committente: Soprintendenza per i Beni Architettonici Paesaggistici Artistici ed Etnoantropologici di Napoli e Provincia.

Anno: 2010

Oggetto: Restauro e valorizzazione del Giardino Torre.

Committente: Soprintendenza per i Beni Architettonici Paesaggistici Artistici ed Etnoantropologici di Napoli.







Euphorbia s.r.l.
Via Medina, 40 • 80133 Napoli
ph. +39 0815528748/f. +39 0815522236
info@euphorbiasrl.it
www.euphorbiasrl.it

Immagini:
Su concessione della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio
per il Comune e la Provincia di Napoli